



【付属品】 ●スパナ………2 ●カブラー………1
●ミニオイル………1



【付属品】 ●スパナ………2 ●カブラー………1
●ミニオイル………1



【付属品】 ●スパナ………2 ●カブラー………1
●ミニオイル………1



【付属品】 ●スパナ………2 ●カブラー………1
●ミニオイル………1

操作手順

①ツール後方部の①エアーアイントakeに付属のカブラーを取り付けて下さい。




②コレットチャックの径と軸付砥石の軸径が適合しているか確認して下さい。
(標準：6φmm オプション：3φmm)




③軸付砥石などの先端工具の軸を②コレットチャックに15mm～20mmくらいまでしっかりと差し込んで下さい。



④そして小口のスパナで③スピンドルを固定し、大口スパナで④コレットナットでしっかりと締め付けて下さい。




⑤差し込んだ場合の軸付砥石など先端工具とコレットチャックの距離、すなわちオーバーハングは13mmを保つようにして下さい。




*最高使用速度はオーバーハングが13mmの距離での計算値です。




⑥取り付けたカブラーより、付属のオイルを0.5cc(2～3滴)くらい注入し、エアーホースにつなぎ3～5秒間試運転させオイルをなじませて下さい。




セーフティストッパー付スロットルレバーの使い方



⑦作業に入る前に⑥エアーレギュレーターの調節を行って下さい。



ドライバー等で、エアーレギュレーター⑥部を回して下さい。ツールに対して90度が全閉状態で平行の位置が全開状態です。




注意
バルブスクリューは絶対に回さないで下さい。

⑧万全を期して、本格作業に入つて下さい。始めは⑤スロットルレバーを軽く握り、徐々に回転数をあげていって下さい。



⑨ビット交換時にビットが抜けなくなった場合は、②コレットナット部を木づちや、スパナー等で傷つけないよう軽く叩いて下さい。簡単に抜けるようになります。



警告

- ・軸付砥石などの先端工具に表示されている周速度や回転数以上で使用しないで下さい。
- ・高速で回転しますので、保持力が不完全ですと、先端工具が飛び出したりして、非常に危険です。コレットチャックに正確に、しっかりと装着して下さい。
- ・コレット部に損傷、異常摩耗などの異常がないかを常に点検し、異常があれば直ちに使用を中止して、正常なものと交換して下さい。
- ・使用前に軸付砥石などの先端工具に、割れ、欠け、ヒビなどないか、常に点検して下さい。