


天気がかわれば 塗装もかわる!

温湿度計

AD-5693


- 温度、相対湿度のアラーム設定可能
- ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ
- 温度、湿度、WBGT指数と時刻を同時に表示
- 壁掛けにも卓上にも使用可能
- 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能



■測定範囲/温度:0~+55°C/湿度:25~90%RH
 ■最少表示/0.1°C/0.1%RH ■精度/温度:±1°C(0~+50°C)、±2°C(他の測定範囲)/湿度:±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) ■電源/単3電池3本/約1年(アルカリ乾電池使用時) ■寸法/91(W)×110(H)×30(D)mm ■重量/約200g(電池含む) ■付属品/電池(モニター用)、取扱説明書

測定距離係数 (D : S)

D:S (Distance:Spot size)比は測定視野と呼ばれ、放射温度計が温度測定している領域を表します。測定物に対してある一定の距離から測定した場合、D:S比が大きいくほど測定視野はせまく、より小さい領域の温度を正確に高精度に測定することができます。



温湿度計

AD-5640B

- 温度、湿度、時刻を一覧表示
- 温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能
- ブザー音とLEDランプとブザーでアラームをお知らせ(ブザー音はON/OFF切り替え可能)
- 温度、湿度の最高値、最低値を表示
- 壁掛け、卓上2通りの設置が可能



■測定範囲/温度:0~+50.0°C/湿度:20~90%RH
 ■最少表示/0.1°C/1%RH ■精度/温度:±1°C(10~+39.9°C)、±2°C(他の測定範囲) ■湿度:±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) ■電源/単4電池2本/約1年(アルカリ乾電池使用時) ■寸法/58(W)×110(H)×17(D)mm ■重量/約90g(電池含む) ■付属品/電池(モニター用)、取扱説明書

温湿度計

AD-5680



- 温度、湿度と時刻を同時に表示
- 内部温度と外部温度を切り替え表示
- 最高/最低温度と湿度を自動メモリー
- 外部温度センサー長3m
- 不快指数に基いて、快適温度を表示(あくまで目安)

■測定範囲/温度:(内部センサー):-10~+50°C/外部センサー:-50~+70°C 湿度:20~100%RH ■最少表示/0.1°C/0.1%RH ■精度/温度:(内部センサー):±1°C/外部センサー:±1.2°C(0~+50°C)、±2.5°C(他の測定範囲)/湿度:±5%RH(25.0~69.9%RH)、±10%RH(70.0~90.0%RH) ■外部温度センサーケーブル長/約3m(取外し可) ■電源/単4電池2本/約1年(アルカリ乾電池使用時) ■寸法/100(W)×120(H)×25(D)mm ■重量/約180g(電池含む) ■付属品/電池(モニター用)、取扱説明書

pHメーター計

AP-30 ポータブル型

- キャリングケースに入れて持ち運びに便利
- 高い分解能と精度でpH測定
- 自動温度補償機能(ATC機能)
- 高精度測定のために3点までpH値の校正が可能
- 標準液でpH値の簡単校正
- pH値と温度を切替表示
- オートパワーオフ機能



■測定範囲/pH1.00~pH13.00 ■最少表示/0.01pH ■測定精度/±0.01pH ■校正/1~3点校正 ■標準セットの選択/NIST(JIS)標準液 pH4.01、6.86、9.18/USA標準液 pH4.01、7.00、10.01/Pb標準液 pH4.10、6.97 ■電源/単4乾電池4個 電池寿命約500時間 ■外形寸法/重量/70(W)×35(H)×150(D)mm/約170g(カバー、電池含まず) ■付属品/pH標準液 AX-APA30-31 1本、温度補償プローブ AX-APA30-21 1本、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、pH標準液USA4.01、7.00各1本(モニター用)、電極保存液、脱イオン水、ゴムカバー、ケース、取扱説明書

非接触温度計

AD-5617WP



- IP67防水仕様、水洗い可能
- 小型で軽量設計、携帯に便利
- 測定範囲:-33°C~+180°C
- オートパワーオフ機能
- 測定距離(D):測定領域(S)=1:1

■測定範囲/-33~+180°C ■最小表示/0.2°C(-9.8~+180.0°C)、それ以外は1°C ■測定精度/±2%か±2°Cのいずれか大きい方の値 ■放射率設定範囲/0.95(固定) ■応答速度/約1秒(90%) ■距離(D):測定範囲(S)/1:1 ■電源/LR44形ボタン電池2個 電池寿命約30時間(連続使用時) ■外形寸法/重量/18(W)×18(H)×82(D)mm/約21g(電池含む) ■付属品/電池(モニター用)、取扱説明書

非接触温度計

AD-5617MT



- メタルケースで丈夫
- キーチェーンつき
- 220°Cまで測定可能
- 測定範囲:-33°C~+220°C
- オートパワーオフ機能
- 測定距離(D):測定領域(S)=1:1

■測定範囲/-33~+220°C ■最小表示/0.1°C(-9.9~+199.9°C)、それ以外は1°C ■測定精度/±2%か±2°Cのいずれか大きい方の値 ■放射率設定範囲/0.95(固定) ■応答速度/約1秒(90%) ■距離(D):測定範囲(S)/1:1 ■電源/LR44形ボタン電池2個 電池寿命約15時間(連続使用時) ■外形寸法/重量/14.8(W)×92.7(H)×15.6(D)mm/約50g(電池、キーチェーン含む) ■付属品/電池(モニター用)、取扱説明書

非接触温度計

AD-5619



- PS/Cマーク認定製品
- 測定範囲 -38°C~+365°C
- 高精度 D:S比=12:1
- 測定中の最高温度を同時に表示
- バックライト付
- オートパワーオフ機能

■測定範囲/-38~+365°C ■最小表示/0.1°C ■測定精度/±2%か±2°Cのいずれか大きい方の値 ■放射率設定範囲/0.95(固定) ■応答速度/約1秒(90%) ■距離(D):測定範囲(S)/12:1 ■レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 ■電源/単4電池2本 電池寿命約14時間(連続使用時、アルカリ電池使用) ■外形寸法/重量/40(W)×156(H)×113(D)mm/約173g(電池含む) ■付属品/電池(モニター用)、取扱説明書

